

令和3年6月23日 7:00 現在

主要地方道川根寸又峡線（川根本町奥泉）の土砂崩れについて

- ① 日 時 : 令和3年6月22日（火） 18:30 頃
- ② 場 所 : 静岡県川根本町奥泉（朝日トンネルから寸又峡温泉方面へ約500m）
※寸又峡温泉から約2km付近
- ③ 人的・物的被害 : ガードレール、落石防止網 ※人的被害なし
- ④ 孤立集落 : あり
- ⑤ 交通状況 : 全面通行止め（6/22 19時00分～） 迂回路なし
※通行止めの解除については、作業状況により決定
- ⑥ 交通量 : 2,604台/24h（H27交通センサス）
- ⑦ 原因 : 落石（ $L=15\text{m}$ 、 $W=4.0\text{m}$ 、 $V=200\text{m}^3$ ）
- ⑧ ライフライン : 損傷なし
- ⑨ 経緯 :
- 令和3年6月22日 19:00 頃 川根本町役場の通報
19:30 頃 委託業者が現場状況確認
- 令和3年6月23日 7:00 頃 撤去作業開始 ※法面からの落石がなくなったことを確認

